

AUDITÓRIO - ELIS REGINA

SEDE ADMINISTRATIVA

VIGAS DE BORDA

FACE DOS ELEMENTOS


▨ - ÁREAS COM FORRO.

AV. OLAVO FONTOURA

MARGINAL TIETÊ

VIGAS DE BORDA

FT Nº LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS.



		CLIENTE: SÃO PAULO TURISMO	REF.: DE - 1246-176-00	ANEXO: 1
OBRA: PARQUE ANHEMBI	LOCAL: PALÁCIO DAS CONVENÇÕES	ÁREA INSPECIONADA: CARACTERIZAÇÃO E NOMENCLATURA DAS PEÇAS ESTRUTURAIS	DATA: 14/10/2011	ESC.: S/ESC
RESP. TÉCNICO: MARCO JULIANI	LOCAL:	DATA:	ESC.:	FOLHA: 01/01

RUA PROF. MILTON RODRIGUES

P.34

POLO CULTURAL ACESSO 1

HALL FRONTAL

SALA P/ LOCKER

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

ELETRICA

BANCO

GOPP

FT 01 - AEREA

PILARES SOB HOTEL

PILARES

VIGAS TRANSVERSAIS

VIGAS LONGITUDINAIS

VIGAS DIAGONAIS

HALL NOBRE 3

HALL NOBRE 2

HALL NOBRE 1

SETOR 1

SETOR 2

HALL LATERAL

LANÇONETE

COZINHA

BANCO

FT 02 - SUPERIOR

FT 03 - INTERNA

FT 04 - INTERIOR

FT 05 - INTERIOR

FT 06 - INTERIOR