


LEGENDAS:

- CS - CONCRETO SEGREGADO
- CD+AEC - CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- AEC - ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- FIS+EFL - FISSURAS COM EFLORESCÊNCIA
- FIS - FISSURAS
- FT N° - LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS DE ANOMALIAS.

FACE DOS ELEMENTOS



← - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NOS PILARES.

← - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NAS VIGAS LONGITUDINAIS.

← - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NAS VIGAS TRANSVERSAIS.

▨ - ÁREAS COM FORRO, MAPEADAS POR AMOSTRAGEM.

 	CUENTE: SÃO PAULO TURISMO	REF.: DE - 1246-179-00	ANEXO: 1
	OBRA: PARQUE ANHEMBI	LOCAL: PALÁCIO DAS CONVENÇÕES	
ÁREA INSPECIONADA: PILARES E VIGAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS, DE BORDA E DIAGONAIS			
RESP. TÉCNICO: MARCO JULIANI		DATA: 14/10/2011	ESC: S/ESC
		FOLHA: 03/04	