


LEGENDAS:

- CS - CONCRETO SEGREGADO
- CD - CONCRETO DISGREGADO
- CD+AEC - CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- AEC - ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- FIS+UM - FISSURAS COM MANCHAS DE UMIDADE
- FIS - FISSURAS
- FT N° - LOCALIZAÇÃO DAS FOTOS DE ANOMALIAS.

FACE DOS ELEMENTOS



- ← - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NOS PILARES.
- ↔ - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NAS VIGAS LONGITUDINAIS.
- ↔ - INDICAÇÃO DAS ANOMALIAS NAS VIGAS TRANSVERSAIS.
- ▨ - ÁREAS COM FORRO, MAPEADAS POR AMOSTRAGEM.

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | CLIENTE: SÃO PAULO TURISMO | | REF.: DE - 1246-181-00 | ANEXO: 1 |
| | OBRA: PARQUE ANHEMBI | | LOCAL: PALÁCIO DAS CONVENÇÕES | |
| ÁREA INSPECIONADA: PILARES E VIGAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS, DE BORDA E DIAGONAIS | | | | |
| RESP. TÉCNICO: MARCO JULIANI | | | DATA: 14/10/2011 | ESC: S/ESC |
| | | | FOLHA: 04/04 | |